

Prot. 239085/2024 DEL 3/7/24

VERBALE DI VERIFICA DI FUNZIONALITA' DEL DISPOSITIVO "TELELASER TRUCAM HD"

In data 02/07/24 alle ore 14:35 in localita' VIA EMILIA 80
i sottoscritti AG. SC. CROATTI MAURIZIO - AG. FABBRI GIOIA
in servizio presso R.V.S.S.,
hanno effettuato le prove per la verifica di funzionalita' INIZIALE/PERIODICA del dispositivo TELELASER TRUCAM HD TC008503
approvato dal Ministero II.TT con decreto n.0000242 del 5 Luglio 2018 e distribuito in Italia da ELTRAFF S.R.L.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 5 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017 recante disposizione per "Verifiche iniziali e periodiche di funzionalita' e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocita'",

DICHIARANO

- [X] di aver preso visione del Certificato di Taratura n. P477.2024-ACCR-VX del 18/06/24 relativo al dispositivo in oggetto;
[X] di aver preso visione della Dichiarazione di Collaudo e Conformita' o di Manutenzione Periodica n. 1946/2024 del 24/06/2024 relativa al dispositivo in oggetto;
[X] di aver installato o di aver verificato la corretta installazione del dispositivo secondo le indicazioni fornite da ELTRAFF S.R.L. e prescritte nel Manuale d'uso e manutenzione;
[X] di aver verificato che il dispositivo sia integro e le iscrizioni regolamentari siano presenti ed integre;
[X] di aver verificato che i sigilli siano integri e correttamente collocati;
[X] di aver effettuato le operazioni di diagnosi riportate di seguito:

Table with 4 columns: Test Name, ESITO, POSITIVO, NEGATIVO. Rows include AUTOTEST, TEST DEL DISPLAY INTERNO, TEST A VELOCITA' ZERO E DISTANZA PREFISSATA, TEST DI ALLINEAMENTO MIRINO, TEST DI ALLINEAMENTO TELECAMERA.

- [X] di aver abbassato il limite di cattura cosi da simulare delle vere infrazioni;
[X] di aver effettuato le operazioni di verifica funzionale riportate di seguito: MODALITA' DI CATTURA IN AVVICINAMENTO

Table with 4 columns: Verification Name, ORARIO INIZIO, ORARIO FINE, ESITO. Rows include VERIFICA DI MISURA DELLA VELOCITA', NUMERO VEICOLI OGGETTO DI RILEVAMENTO, NUMERO IMMAGINI ACQUISITE CORRETTAMENTE, % IMMAGINI ACQUISITE (FOTOGRAFATE/TOTALE).

Ai sensi del capo 5 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017

SI ATTESTA

- [X] che il dispositivo in oggetto funziona correttamente in quanto tutte le operazioni di diagnosi e verifica hanno dato esito positivo e che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove, non ha fornito indicazioni palesemente errate o indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017.
[] che il dispositivo in oggetto NON funziona correttamente in quanto almeno una delle operazioni di diagnosi e verifica ha dato esito negativo o che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove, ha fornito indicazioni palesemente errate o indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data:

I verbalizzanti:

02/07/2024

6414 AG. SC. CROATTI MAURIZIO

7523 AG. FABBRI GIOIA

Prot. 239057/2024 DEL 3/7/24

VERBALE DI VERIFICA DI FUNZIONALITA' DEL DISPOSITIVO "TELELASER TRUCAM HD"

In data 02/07/24 alle ore 14:55 in località VIA ELLIA 80
i sottoscritti AG. SC. CROATTI MAURIZIO - AG. FABBRU' GIOIA
in servizio presso R.M. S.S.
hanno effettuato le prove per la verifica di funzionalità INIZIALE/PERIODICA del dispositivo TELELASER TRUCAM HD TC008503
approvato dal Ministero II.TT con decreto n.0000242 del 5 Luglio 2018 e distribuito in Italia da ELTRAFF S.R.L.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 5 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017 recante disposizione per "Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità",

DICHIARANO

- di aver preso visione del Certificato di Taratura n. P427-2024-ACCR-VX del 18/06/24 relativo al dispositivo in oggetto;
- di aver preso visione della Dichiarazione di Collaudo e Conformità o di Manutenzione Periodica n. 1946/2024 del 24/06/24 relativa al dispositivo in oggetto;
- di aver installato o di aver verificato la corretta installazione del dispositivo secondo le indicazioni fornite da ELTRAFF S.R.L. e prescritte nel Manuale d'uso e manutenzione;
- di aver verificato che il dispositivo sia integro e le iscrizioni regolamentari siano presenti ed integre;
- di aver verificato che i sigilli siano integri e correttamente collocati;
- di aver effettuato le operazioni di diagnosi riportate di seguito:

AUTOTEST	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO
TEST DEL DISPLAY INTERNO	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO
TEST A VELOCITA' ZERO E DISTANZA PREFISSATA	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO
TEST DI ALLINEAMENTO MIRINO	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO
TEST DI ALLINEAMENTO TELECAMERA	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO	<input type="checkbox"/> NEGATIVO

- di aver abbassato il limite di cattura così da simulare delle vere infrazioni;
- di aver effettuato le operazioni di verifica funzionale riportate di seguito: MODALITA' DI CATTURA IN ALLONTANAMENTO

VERIFICA DI MISURA DELLA VELOCITA'	ORARIO INIZIO: <u>14:58</u>	ORARIO FINE:
NUMERO VEICOLI OGGETTO DI RILEVAMENTO SOPRA IL LIMITE DI CATTURA (TOTALE) (min.20):	<u>30</u>	
NUMERO IMMAGINI ACQUISITE CORRETTAMENTE	<u>30</u>	
% IMMAGINI ACQUISITE (FOTOGRAFATE/TOTALE):	ESITO:	<input checked="" type="checkbox"/> 95% <input type="checkbox"/> < 95% NEGATIVO

Ai sensi del capo 5 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017

SI ATTESTA

- che il dispositivo in oggetto funziona correttamente in quanto tutte le operazioni di diagnosi e verifica hanno dato esito positivo e che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove, non ha fornito indicazioni palesemente errate o indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017.
- che il dispositivo in oggetto NON funziona correttamente in quanto almeno una delle operazioni di diagnosi e verifica ha dato esito negativo o che lo stesso, durante l'effettuazione delle prove, ha fornito indicazioni palesemente errate o indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell'allegato al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.282 del 13 Giugno 2017.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data:

02/07/2024

I verbalizzanti:

6414 AG. SC. CROATTI MAURIZIO

7523 AG. FABBRU' GIOIA